



Tesisat Aksesuarları - Otomatik Hava Tahliye Cihazı (Pürjör)

- Hava yapmış radyatörler ısınmaz ya da yarı ısınma problemi yaşatır. Pürjörler, ısıtma sisteminde oluşan havayı otomatik olarak tahliye eder. Isıtma sisteminin havasız olması yüksek verimle çalışmasını sağlar.


Yapısal Özellikler

Gövde	· Pirinç - Kumlu
Bağlantı	· R 1/2"
Sızdırmazlık	· EPDM
Yaylar	· Paslanmaz Çelik
Şamandıra	· Plastik

Kullanım Özellikleri


Uygunluk	· TS 7817
Akışkan Sıcaklığı	· 110 °C
Azami Basınç	· PN 10

Teknik Çizimler - Otomatik Hava Tahliye Cihazı (Pürjör)



Ø 40			
KOD	D	H1	H2
136200	R 3/8"	86	24,5
136300	R 1/2"	86	24,5

136200 /



Ø 33				
KOD	D	H1	H2	L
135200	R 3/8"	63,5	24,5	28,5
135300	R 1/2"	63,5	24,5	28,5

135200 /